

CECI EST UN MASQUE REALISE SELON LA NORME AFNOR SPEC S76-001 MASQUE BARRIERE A CHANGER TOUTES LES 4 HEURES.

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

METTRE SON MASQUE

LAVER SYSTÉMATIQUEMENT LE MASQUE AVANT UTILISATION
VOUS REPORTER AUX INSTRUCTIONS « COMMENT LAVER ET SÉCHER SON MASQUE ? »



LA DURÉE DE PORT DOIT ÊTRE INFÉRIEURE À 4 HEURES SUR UNE SEULE JOURNÉE

RETIRER SON MASQUE



EN CAS DE DÉTECTION DE TOUT DOMMAGE DU MASQUE À LAVER (MOINDRE AJUSTEMENT, DÉFORMATION, USURE, ETC.), IL DOIT ÊTRE JETÉ !

LAVER ET SÉCHER SON MASQUE

Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60°C

Les masques doivent être séchés complètement (c'est-à-dire toutes les couches à cœur), voire sur-séchés avant d'être portés.

Un passage à la vapeur du fer à repasser est une précaution supplémentaire.



